

监 理 日 志

工程名称: 南通象屿光伏项目

日期	2019 年 12 月 22 日 星期 四	气候	阴	气温	22 ~ 9℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 汇流箱			
施工方人员动态: 23人					
施工机械动态: /					
施工 部位 进度 情况	① 管工屋顶: 组装光伏板, 完成 80% ② 船体屋顶: 支架清洗整改 ③ 分段车间: 支架搭接整改完成 75%				
检查发 现的问 题	① 光伏板面上有香烟头 ② 组件夹块未夹紧 ③ 组件安装倾斜 ④ 组件表面有严重划伤				
处理措 施、意 见、结 果	要求总包方将有问题地方立即整改				
协调内 容或其 他	无				
记录人	邵浩生	总监签阅			

