

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020 年 10 月 26 日 星期 一	气候	多云	气温	21-28℃
监理人员动态：	1人		材料进场、取样见证、合格情况： 无		
施工方人员动态：	监理人员 4人，施工人员 14人。				
施工机械动态：	挖机 1台。				
施工部位进度情况	1. 集电线路 3 回路，未完顶施工。 2. 对集电线路接处开挖，围钢焊接，防腐，防腐保护措施施工。 3. 1#塔至升压站无杆塔架未完。				
监理今日工作内容	检查发现个别接处焊接后，未做两面防腐，立即要求施工方必须 两面防腐，且满足设计要求。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	牛继		总监签阅	刘世发	



由 扫描全能王 扫描创建