

监 理 日 志

工 程 名 称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

日期	2020年10月28日 星期三	气候	多云	气温	20-18℃
监理人员动态：	1人	材料进场、取样见证、合格情况： 无			
施工方人员动态：	监理4人，施工15人。				
施工机械动态：	塔吊1台。				
施工部位进度情况	1. 集电线路消缺补差件；各塔基挂中钢索方案。 2. 集电线路塔基内杆塔基础内钢焊接，防腐及塔腿保护措施。 3. 塔基至升压站中压室光纤熔接，接线完成。 4. 集电线路第二次送电，文化区并网发电。				
监理今日工作内容	1. 对集电线路塔基消缺检查，要求施工单位仔细检查，发现有缺陷及问题部分，进行整改，消缺。 2. 要求施工单位入后，对杆塔台基未悬挂标识牌，便于后期巡视检查。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李路	总监签阅	刘斌		

