

监 理 日 记

工程名称: 丽威云海花苑 B#楼主体结构施工

| 日期 | 2020年 1月 26 日 星期 二 | 气候 | 晴 | 气温 |
|-------------------|--|------|-----|-----|
| 监理人员动态: | 材料进场、取样见证、合格情况: | | | |
| 施工方人员动态: | 1. 组件到场 2496 块 2. T# 钢枕到场 175 块。 外观无损坏。 | | | |
| 施工机械动态: | 打桩机 3 台，吊车 3 台。 吊车 3 台，吊车 2 台。 铲车 2 台，运输车 10 辆。 | | | |
| 施 工 位 度 情 况 | 1. 外墙: N1-N8 地脚螺栓安装, N15-N22 地脚螺栓安装, 对侧螺栓未安装。 2. 打桩位, T# 引孔, 打桩, T# 钢枕进场, 引孔, 试桩。 3. 安装: T# 伸缩缝板, 支模安装, 组件安装, 组件卸车。 4. 升底标: 主要构件安装, 东侧电缆沟地脚螺栓沉降。 综合大梁基础开挖, Q# 桩, SV# 电抗器基础开挖。 风管。 | | | |
| 检 查 发 现 的 问 题 | 场区检查; T# 钢枕卸车变形, T# 组件卸车变形。 主要构件安装变形, 合同纠偏, 沉降部位, 向左 T# 钢枕标高, 检况问题。发现有一块散落井盖环。 | | | |
| 处 理 措 施、 意 见、 结 果 | 已发出监理通知书通知, 要求整改。 | | | |
| 协 调 内 容 或 其 他 | 要求施工单位做好沉降监测工作。 | | | |
| 记 录 人 | 张金忠 | 总监签阅 | 刘少发 | 人东昌 |



扫描全能王 创建