

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞10.8MW项目

日期	2020年4月10日星期五	气候	晴	气温	13℃-20℃
监理人员动态: 3人整理资料, 初步验收彩钢瓦		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	与总包单位对1#屋顶彩钢瓦进行初步验收。				
检查发现的问题	①发现风机口处理不规范。 ②屋顶垃圾未及时清理。 ③屋脊螺丝个别脱落, 成品保护不到位。				
处理措施、意见、结果	对发现问题作出整改通知单, 让施工单位立即整改。				
协调内容或其他	与总包方进行下一步施工方案沟通, 对施工安全做出强调。				
记录人	张书龙, 王立波, 马成顺	总监签阅	刘士发		



扫描全能王 创建