

监 理 日 志

工程名称: 常州金坛贝特瑞第10.8MW项目

日期	2020年11月14日 星期二	气候	晴	气温	10℃-20℃
监理人员动态: 3人巡视施工现场, 整理资料 施工方人员动态: 天目电力4人 施工机械动态: 电钻.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1井楼北侧进行彩钢瓦锁闭.				
检查发现的问题	①发现原桥梁盖板脱落严重. ②屋脊螺丝脱落. ③施工不规范, 工人未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	立既下发监理工作联系单003, 要求立既整改.				
协调内容或其他	与业主沟通施工计划, 强调安全问题				
记录人	张书龙, 王国宝, 马成顺		总监签阅	刘士发.	



扫描全能王 创建