


## 监 理 日 志

第 56 页 共 页

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 2020 年 04 月 28 日<br>星期：二                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 天气：晴 | 气温：9-27 |
| <p>一、工程施工情况：</p> <p>一、施工进度</p> <p>2-4 区车棚组件安装</p> <p>过路埋管恢复</p> <p>因施工人员违反厂区条例，造成今天无大规模施工，停工安全培训教育</p> <p>三、监理工作情况：</p> <p>1. 组织总包人员对今日违规操作进行培训交底，做好同厂区协调工作</p> <p>2. 钢结构车棚组件安装进行检查</p> <p>3. 停电并柜改造现场旁站</p> <p>3. 现场施工人数：光伏区施工管理 2 人，工人 7 人；车棚区施工管理 1 人，工人 4 人。</p> <p>三、其他</p> <p>填写人：王道春      审核人：刘士发</p> |      |         |



● 大陆马牌轮胎光伏发电项目

施工区域: 生产车间  
施工内容: 检查电气施工质量 (防火封堵、电缆挂牌未见)  
时间: 2020.04.28 09:07  
天气: 晴 15℃  
地点: 合肥市·大陆马牌轮胎合肥有限公司(南2门)

今日水印  
相机



● 大陆马牌轮胎光伏发电项目

施工区域: 2.4区车棚  
施工内容: 组件安装  
时间: 2020.04.28 09:30  
天气: 晴 16℃  
地点: 合肥市·湖光西路

今日水印  
相机



● 大陆马牌轮胎光伏发电项目

施工区域: 2.4区车棚  
施工内容: 组件安装  
时间: 2020.04.28 09:36  
天气: 晴 16℃  
地点: 合肥市·湖光西路

今日水印  
相机



● 大陆马牌轮胎光伏发电项目

施工区域: 厂区坡路  
施工内容: 破路恢复  
时间: 2020.04.28 15:41  
天气: 晴 24℃  
地点: 合肥市·大陆马牌轮胎(中国)有限公司

今日水印  
相机

