

## 监理日志（ ）

日期：2021年 07月 4日

星期： 日

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

天气：多云

气温：24—30℃

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">施工部位：16#风机</p> <p>1、巡检 16#风机发现外露螺栓防腐未消缺完成即令其施工单位安排人员整改消缺完成，塔筒内封闭无法进入检查汇报业主；</p> <p>2、2#风机通讯光缆连接；</p> <p>3、巡检砼道路施工，因下雨积水无法施工；</p>	
场 区 配 电 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	兴旺水电集团有限公司  众森建设集团有限公司  苏华建设集团有限公司	1、施工人员 7 人 2、16#风机消缺； 3、2#风机光缆熔接；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员	黎建光 高富海	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：刘士发	