

监 理 日 记 ()

日期: 2021 年 04 月 22 日 天气: 晴/下午中雨 星期: 四 气温: 16~26℃

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监督落实早晚班会、防疫工作; 2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况: 基本正常; 3、检查第三区桩基施工: 桩基孔深及孔径基本符合设计要求。 4、检查钢构檩条情况: 2*25 车棚一处系杆螺栓未紧, 已整改; 一处钢结构梁柱有缝隙, 连接螺栓未拧紧 5、检查电气安装情况: 无。 接地问题未整改。设备与基础槽钢未焊接。不同用途电缆应分开。电缆支架应可靠接地, 电缆应使用专用扎带或电缆包箍绑扎固定牢固, 盘柜下方电缆应使用支架固定并不得悬空防止电缆下坠, 电缆施工完毕后应及时对各管口、电缆进出孔洞进行防火封堵。电气设备安装应符合相关施工及验收规范要求。 6、检查组件安装情况: 放线定位、安装、螺丝紧固、整体性基本符合要求。 安装前应对檩条整体平整进行验收确认是否具备安装条件。自锁螺丝弹垫片应压紧无缝隙。组件小线放线后两头应套号码管, 放线时应注意不得划伤小线。MC4 对接正负极不应接错。组件螺栓应及时紧固到位, 当天安装当天固定, 防止滑脱卡槽致组件掉落。安装应符合《光伏电站设计规范》和《光伏电站施工规范》相关要求。 7、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、触电、机械伤害 8、存在问题、安全要求及反馈情况: 1) 登高作业不得借助非人工升降设备(叉车)上下施工作业面 2) 场地内檩条、钢结构、电缆线盘等材料堆放分散, 无警示围栏, 无堆放标识牌; 已整改 3) 场地内组件安装后的木托盘等垃圾未做到“工完料净场地清”, 已整改 4) 场地内散落垃圾清理不干净, 已整改 5) 临时围挡缺失或解开后未及时恢复; 已整改 6) 组件安装用临时通道板损坏, 存在安全隐患; 未及时修复; 正在整改 7) 项目部后材料堆放乱; 已整改 8) 门口临时电线裸露, 应按要求埋地或架空; 正在整改 9) 灭火器超压问题已整改, 已更换新灭火器 9、材料/设备到货情况: 无 10、材料/设备检查情况: 无。 11、材料/设备供应情况: 预计 27 日组件到货约 5000 件; 12、总体施工进度情况: 进度滞后, 主要原因有材料设备到货、施工组织及安排, 其它。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="161 1895 323 1966">承 包 单 位</th><th data-bbox="323 1895 1495 1966">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="161 1966 323 2184">浙江慈农电力发展有限公司</td><td data-bbox="323 1966 1495 2184"> 二区檩条安装基本已完成。组件安装 168 块, 共完成 5874 块(本期 19950 块 6.2643MW), 组件小线穿线完成 0 个车棚, 共完成 8 个车棚。 三区桩基开挖完成 14 处, 共完成 66 处(共 732 处) 今日施工: </td></tr> </tbody> </table>	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	浙江慈农电力发展有限公司	二区檩条安装基本已完成。组件安装 168 块, 共完成 5874 块(本期 19950 块 6.2643MW), 组件小线穿线完成 0 个车棚, 共完成 8 个车棚。 三区桩基开挖完成 14 处, 共完成 66 处(共 732 处) 今日施工:
承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度				
浙江慈农电力发展有限公司	二区檩条安装基本已完成。组件安装 168 块, 共完成 5874 块(本期 19950 块 6.2643MW), 组件小线穿线完成 0 个车棚, 共完成 8 个车棚。 三区桩基开挖完成 14 处, 共完成 66 处(共 732 处) 今日施工:				

		二区：钢结构：无；电气：组件安装。 三区：桩基开挖打孔，下午未施工
其它事项	人员情况：管理人员 1 人，安全员 1 人，施工人员 14 人 明日工作：桩基打桩；组件螺丝紧固，直流小线穿线； 其它方面：无	
本场监理人员	李水远	
记录人：李水远	总监理工程师：薛	

现场照片



