## 监 理 日 记(

**日期:** <u>2021</u>年 <u>04</u>月 <u>30</u>日 天气: <u>晴</u> 星 期: <u>五</u> 气 温: <u>15~31℃</u>

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目

- 1、监督落实早晚班会、防疫工作;
- 2、检查安全施工情况、机械设备及用电点检情况:基本正常;
- 3、检查第三区桩基施工:桩机故障未施工;
- 4、检查钢构檩条情况: 部分双螺栓漏装、坑内杂物未清理、沉积淤泥未清理, 自检不到位
- 5、检查电气安装情况:二次电缆接线两头钢铠及屏蔽层未做接地,线芯过短,不整齐、线芯未拉直,二 次电缆敷设及接线施工未进行技术交底。一次设备室二次仓内无接地排。钢管与软连接处无过渡或封堵。

接地问题未落实。设备与基础槽钢未焊接。低压直流电缆终端安装前应对其进行绝缘测试,电缆支架 应可靠接地。二次接线应符合相关施工及验收规范要求。

- 6、检查组件安装情况:组件安装基本正常;
- 7、安全(危险)因素: 高处坠落、物体打击、机械伤害、孔洞掉落
- 8、存在问题、安全要求及反馈情况:
  - 1) 个别工人安全帽佩戴不正确; 已整改
  - 2) 故障桩机未用临时警示围挡围住
- 9、材料/设备到货情况:无
- 10、材料/设备检查情况:无。
- 11、材料/设备供应情况: 计划到货数量与实际到货数量不一致;
- 12、总体施工进度情况:进度滞后。人员偏少。

施工情况	承 包 单 位	施工内容及进度
	发 浙	二区组件安装 <b>462</b> 块,共完成 <b>7308</b> 块(本期 19950 块 6. 2643MW),直流 4mm² 电线穿线完成 <u>0</u>
	发展有限公司	个车棚,共完成 <u>15</u> 个车棚。三区桩基开挖完成 0 处,共完成 290 处(共 732 处)
	限农	今日施工:二区:组件安装,设备二次电缆接线。三区:无
	司 力	
<b></b>		
其	よ │ 人员情况:管理人员 1 人,安全员 1 人,施工人员 12 人	
<del>バ</del>		

明日工作:二次电缆接线,组件安装;

其它方面:消防演练

本场监理人员

总监理工程师:

它

事

项







