况

## 监理日记()

日期: <u>2021</u>年<u>07</u>月<u>16</u>日 天气: <u>晴</u> 星期: <u>五</u> 气温: <u>26~34℃</u>

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17.29MW 分布式光伏电站项目

- 1、安全文明施工情况:点检正常,登高作业安全带系扣、安全帽佩戴、监护及安全文明施工基本正常。
- 2、钢构施工情况:三区钢结构立柱安装完成,第九、十排钢架梁安装连接板螺栓牢固。个别连接板螺孔加工错位,需重新打孔。立柱安装前必须清理桩内部淤泥和杂物至可见混凝土。
  - 3、檩条安装情况:檩条安装完成25车棚8个,拉筋完成3个车棚,连接螺丝牢固无锈蚀。
  - 4、电气施工情况:无。
  - 5、组件安装情况:无施工。
- 6、电缆施工情况:三区低压电缆沟地面破除开挖清理完成 70%,低压电力镀锌管线铺设完成 20%。开挖清理时应注意不要污染桩孔,遗落的应清理干净。
  - 7、安全(危险)因素:中暑,高处坠落,机械伤害,孔洞掉落。
  - 8、施工危险点:钢结构安装,檩条安装,电缆沟破除开挖清理,盖板。
  - 9、存在问题:
    - 1)2#、3#开关箱个别漏保不动作,已更换。
    - 2) 一名电缆沟清理作业人员进入施工场地安全帽未戴,经教育已整改。
    - 3) 桩坑内乱扔杂物
  - 10、材料/设备到货情况:无。
  - 11、材料/设备检查情况:无。
  - 12、其它情况:发监理联系单3份。
  - 13、监理资料整理。

	承包单位	施 工 内 容 及 进 度
		三区进度完成情况: 立柱完成 732 根 (共 732), 钢架梁 336 组 (共 366 根), 系杆 160 根 (226)
施工情况	发展有限公司	今日施工: 钢结构立柱安装、檩条安装,电缆沟地面破除开挖清理,电力管线铺设。
其	人员情况:	管理人员1人,安全员1人,钢结构6人,檩条安装8人,电缆沟清理8人,挖机及开孔2人,

明日工作:钢结构安装,檩条安装,电缆沟破除开挖清理,组件试装

其它方面:无。

本场监理人员

它丨

事

项

A125

记录人:

总监理工程师:

