


监 理 日 志

工程名称: 蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2020年8月17日 星期: ~	天气: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 37℃ 最低 27℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1. 材料进场. 双玻组件 420 块. 2. 施工内容. 27# 28# 箱变区域组件. 支架安装. 电气施工. 27# 箱变区域. 组件. 支架安装. 25# 24# 4# 箱变区域. 支架组件安装. 组件接地焊接. 4# 25# 箱变区域. 支架. 组件安装. 拉头除锈. 防腐. 环网接地焊接. 直流线接线. 集电线路 30# 29# 30# 31# 32# 31# 箱变电缆沟敷沙, 10# 1# 箱变电缆沟敷设. 1# 6# 箱变电缆敷设. 3. 监理工作内容. (1) 检查进场组件. 外表无损伤. 同意卸车. (2) 现场安全巡查. 发现问题要求施工单位即时整改. (3) 下午 5:00 时. 验收 29# 30# 30# 31# 31# 32# 箱变电缆沟. 经检查符合设计要求. 同意下道工序施工. (4) 审查签署施工单位报送资料.			
记录人		总监签阅	