

# 监 理 日 志

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

第 页 共 页

2021 年 09 月 02 日 星期：五	天气：白天： 夜间：阴	气温：最高 16℃ 最低 15℃	
工作内容、遇到问题及其处理 1、97#、98#、99# 箱变区域 螺栓紧固 后斜撑 增加双螺母，压块排查、调整 2、102# 箱变区域 整理假斜组件整改 3、91#、93# 箱变区域 立柱 补焊梯 4、现场巡视检查 假斜组件 整理施工，要求施工单位 加强施工安全，技术交底，穿戴好反光衣、救生衣，加大 安全监护力度 5、现场部分浮筒船存在安全隐患问题，要求施工单位 尽快整改，配备救生圈			
记录人：	刘晨曦	总监签阅	徐耀生