


监 理 日 志

工程名称：芜湖凯源 3.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 7 月 22 日 星期三	气候	晴	气温	27℃-34℃
监理人员动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
1人					
施工方人员动态：					
16人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. 1#屋顶组件安装 2. 配电房墙面粉刷、开槽				
检查发现的问题	1. 有部份组件安装不垂直，偏差较大 2. 电缆弯曲半径未满足设计规范要求，电缆头制作不符合规范要求				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位重新调整 2. 要求施工单位将电缆放置满足规范要求弯曲半径，将不合格的电缆头重新制作。				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建