

监理日志

日期：2021 年 11 月 6 日

天气 小雨。

星期 六

气温：15℃～23℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

|                            |                                                                     |                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <div>1 检查驮龙光伏区消缺施工情况。</div> <div>2 检查龙须光伏部分组件连线及梯田恢复及排水沟修复情况。</div> |                                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                           |
|                            | 中国电力工程<br>顾问集团华东<br>电力设计院有<br>限公司                                   | <div>1 驮龙光伏区组件接地生锈螺栓更换及地脚螺栓生锈处理。</div> <div>2 龙须光伏区部分组件连线及梯田和排水沟恢复。</div> <div>现场共有 13 人，无机械设备投入。</div> |
| 本 日 现 场 监 理 工 作 人 员        |                                                                     | 郭俊兴、                                                                                                    |
| 记 录 人：郭俊兴                  |                                                                     | 总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：                                                                     |