

监理日志

日期：2021 年 09 月 19 日

天气 多云。

星期 日

气温：24℃～32℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 旁站驮坑光伏区除草施工。 2 检查驮龙光伏区消缺情况。 检查发现驮龙光伏区 1 号区域 7 号逆变器 12 号组串有一个支架基础出现稳定性较差，已现场要求消缺人员尽快进行加固处理。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	1 驮龙光伏区消缺施工。 2 龙须光伏区消缺施工。 3 站内架空线路 3-4 号塔接地线整改施工。 4 驮坑光伏区除草施工， 现场共有 11 人，投入除草机 5 台。 郭俊兴
本日现场监理工作人员		郭俊兴、