


监 理 日 志

工程名称：世源科技（芜湖）1.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 9 月 23 日 星期三	气候	阴转雨	气温	27℃-28℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 组件、导轨到场			
施工方人员动态：	1人				
施工机械动态：	叉车一台、吊车一台				
施工部位 进度情况	1. 组件、导轨卸货 2. 导轨敲料				
检查发现的 问题	1. 屋顶采光带区域无任何防护措施 2. 爬梯护栏不足 3. 临边维护不到位，现场施工区域无任何防护措施及标识标语。				
处理措施、 意见、结果	1. 要求施工单位对屋顶采光带区域做防护、防坠措施。 2. 爬梯重新除锈、加固、加高护栏 3. 重新加设临边维护措施，张贴警示标识标语。				
协调内容或 其他	监理部今日下发通知单、联系单				
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建