

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 11 月 29 日 星期 二	气候	多云	气温	4-10℃
监理单位动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 支架底座到场			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位 进度 情况	支架底座到场。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、 结果	无				
协调内容或 其他	无				
记录人	喻强	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 11 月 20 日 星期一	气候	晴	气温	7-13℃
监理人员动态： 1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 2人					
施工机械动态：					
施工 部位 进度 情况	开始定点、放线				
检 查 发 现 的 问 题	无				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	无				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记录人	喻超	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 1 日 星期三	气候	多云	气温	8-14℃
监理人员动态：		材料进场、见证取样、合格情况：			
1人					
施工方人员动态：					
6人					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	支架底座定点放线，组件检测				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 2 日 星期三	气候	阴	气温	6-12℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	4人				
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	定点放线 底座安装				
检查发现的 问题	工人未戴 安全帽				
处理措施、 意见、结果	已发 通知单，继续安全教育				
协调内容或 其他	无				
记录人	喻超	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 3 日 星期四	气候	多云	气温	3-11℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 支架及导轨进场			
施工方人员动态：	4人				
施工机械动态：	叉车 1台				
施工部位 进度情况	1号楼顶支架底座安装。 支架及导轨进场 安装摄像头。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超	总监签阅	李俊平		

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2020年12月4日 星期五	气候	晴	气温	3-10℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	支架底座安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻超		总监签阅	李俊平	

监 理 日 志

工程名称：苏州科昇新能源科技有限公司中沃机械（苏州）有限公司 1309.77KW 屋顶分布式光伏项目

日期	2021年12月5日星期六	气候	多云	气温	5-11℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：10人					
施工机械动态：					
施工部位 进度 情况	2#、3#木变顶支架底座安装				
检查发现的 问题	现场发现有底座胶皮错位严重。				
处理措施、 意见、结果	立即整改。				
协调内容或 其他	无				
记录人	喻廷	总监签阅	李俊平		