

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 07 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 28℃ - 37℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 B06-B11 桩区支架、组件安装检查, 要求按照如安发要求, 高温期间做好防暑降温措施, 及时配备如防暑降温用品, 合理调整作息, 高处作业必须正确佩戴安全带, 安全帽, 严禁冒险作业。 2. 对 B09-B11 桩区 1x4'、2x280' 直流电缆敷设, 接线检查, 符合要求。 3. 对 B09-B11 低压电缆沟回填前检查, 发现部分电缆沟有塌陷, 及时对塌陷部分清理, 符合满足设计要求。 4. 对并网柜位电气自检缺失, 并柜位缺失检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	1. B06-B11 支架安装完成 15 小组。 2. B06-B11 组件安装完成 20 小组。 3. B07-B10 组件倒运, B10 电缆沟回填, A04 汇流箱接线, 开沟埋压测量, A01 通讯故障排查。 4. A03-A07 场区遮挡树砍伐, 除草。 5. B10 割孔 45 个, B05 桩基打桩 45 根。 6. 桩区电气自检缺失, 并柜位缺失, 整改。
其 它 事 项	(此区域为空白)	
本日现场监理人员		尹忠 王学东
记录人: 尹忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 尹忠