

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 27 日

天气: 阴转小雨

星期: 四

气温: 12℃ - 15℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对A07光伏区环网接地施工检查, 要求焊接后清理焊渣, 两面刷防腐漆, 接地极根处符合施工21号要求。 2. 对B07、A14光伏区电缆沟开挖、回填检查, 符合要求。 3. 对光伏区组件清洗、排水沟施工检查。	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B07、B09 通讯故障排查处理。 2. A07光伏区环网接地施工。 3. B07光伏区电缆沟回填、A14光伏区电缆沟开挖。 4. B02、B03 光伏区组件清洗。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马健
记录人: 马健	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 马健	

