

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 05 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 0℃ - 10℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区组件故障处理检查, 要求更换有缺陷必须穿管, 电缆沟敷设需满足设计要求(1米以上). 2. 对光伏区组件接驳线安装, 连接线缆绑扎检查, 符合要求. 3. 对光伏区破损组件更换检查.	
施 工 情 况	施工单位 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 (EPC)	施工内容及进度 1. B08-B14 光伏区组件故障更换, 1处有缺陷, 经沟管没得处理 查 2. B02-B08, B11-B14 光伏区组件接驳线安装, 连接线缆绑扎. 3. 更换光伏区破损组件.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭忠
记录人: 郭忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠

