

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 21 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 8℃ 16℃

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区支架组件消缺检查, 要求对不合格部位必须整改到位。 2. 对埋设电缆标示桩检查, 要求必须与高低压中位走向位置相符。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中国电力 工程顾问 集团中南 电力设计 院有限公 司 (EPC)	1. 光伏区支架组件消缺。 2. 光伏区缺少电缆标示桩的补桩。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		郭忠
记录人: 郭忠		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭忠

