

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 30 日

天气: 阴

星期: 四

气温: -1℃ -13℃

工程名称: 申宜宣城流水镇 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对大门石枋就位检查 2. 对光伏区自检消缺检查, 发现外露电缆管用尼龙扎带绑扎不符合要求, 已通知施工单位用带皮扎带整改 3. 对光伏区升压站设备运行情况检查, 未发现异常。 4. 对升压站检查发现, 附属用房爬梯生锈, 要求施工单位整改	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 光伏区: 现场自检消缺, 支架组件螺栓紧固, 汇流箱 流路电流测量, 13箱逆变器基础拍实 升压站: 大门石枋就位, 自检消缺
其 它 事 项		
本日现场监理人员		严卫志 王学东 张良生
记录人: 张良生	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严卫志	