### 光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021年	监理	刘德文	地点	天喜股份	天气	多云 10/-1℃
	01月16日	人员			有限公司	人数	14 人

#### 一、施工内容:

- 1.1#、2#、5#屋面组件吊装。
- 2. 并网柜就位。

#### 二、施工进度:

- 1.1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#屋面导轨安装100%;8#屋面夹具、导轨安装80%;
- 2.1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#屋面接地焊接80%;
- 3. 桥架安装 80%;
- 4. 逆变器安装 100%;
- 5. 4<sup>2</sup> 直流电缆展放 60%。

#### 三、施工质量问题:

8#屋面夹具安装间距不符合要求,现场要求施工方整改后报验。

#### 四、监理工作情况:

- 1. 检查施工通道、上下爬梯安全防护措施落实情况,已完成70%;
- 2. 接地扁铁焊接检查, 部分未做防腐处理;
- 3. 现场组件吊装安全旁站。

#### 五、整改通知单及整改情况:

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
		安徽辉能电力工程有限公司	

## 浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

# 六. 现场图片

图 1: 组件倒运、吊装

图 2: 组件吊装







图 4:组件分散



