

监 理 日 志

日期: 2021 年 07 月 30 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 23~32°C

工程名称: 肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况 一、人员31人抽机泵2台，浮标抗机2台31孔机1台，挖机1台钩车1台。 今日施工情况：桩基施工开始顺利。 二、抽机以浮标打抗机2台，挖机1台吊斗1台。 工作情况：打抗机不报，挖机已施工完。 三、升压站：以点4人，挖机1台。施工过程中：SV的基坑地下水位降低，GIS基础地下水位降低，SV的基础，这些基础坑内积水层很厚，经（CIS）SV的基础，25KV预制舱基础等这些基础的承载力检测，综合检测后拟机。	施 工 情 况 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">施工单位</th> <th style="width: 80%;">施工内容及进度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司 </td> <td style="vertical-align: top;"> 1、今日抽查测量时与打抗间距垂直度标高，经抽查发现部分打抗不垂直标高有局部偏差过大，间距基本符合要求。 2、今天下午召开监理例会会议内容总结今天的监理会议纪要。 3、升压站：综合抽底板钢筋绑扎完成，经测量钢筋规格型号间距，绑扎工艺基本符合要求。 4、明天35KV预制舱，这些SV的基础坑内积水层很厚，经（CIS）SV的基础，25KV预制舱基础等这些基础的承载力检测，综合检测后拟机。 安全： 今日有监理又负巡视安全大检查把存在安全隐患的事项进行通报。25KV打抗人员没有佩戴安全带下台未批准。 </td> </tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司	1、今日抽查测量时与打抗间距垂直度标高，经抽查发现部分打抗不垂直标高有局部偏差过大，间距基本符合要求。 2、今天下午召开监理例会会议内容总结今天的监理会议纪要。 3、升压站：综合抽底板钢筋绑扎完成，经测量钢筋规格型号间距，绑扎工艺基本符合要求。 4、明天35KV预制舱，这些SV的基础坑内积水层很厚，经（CIS）SV的基础，25KV预制舱基础等这些基础的承载力检测，综合检测后拟机。 安全： 今日有监理又负巡视安全大检查把存在安全隐患的事项进行通报。25KV打抗人员没有佩戴安全带下台未批准。
施工单位	施工内容及进度				
升压站： 固定区域： 柔性区域： 四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司 江苏华源新能源科技有限公司	1、今日抽查测量时与打抗间距垂直度标高，经抽查发现部分打抗不垂直标高有局部偏差过大，间距基本符合要求。 2、今天下午召开监理例会会议内容总结今天的监理会议纪要。 3、升压站：综合抽底板钢筋绑扎完成，经测量钢筋规格型号间距，绑扎工艺基本符合要求。 4、明天35KV预制舱，这些SV的基础坑内积水层很厚，经（CIS）SV的基础，25KV预制舱基础等这些基础的承载力检测，综合检测后拟机。 安全： 今日有监理又负巡视安全大检查把存在安全隐患的事项进行通报。25KV打抗人员没有佩戴安全带下台未批准。				
其 它 事 项					
今日现场监理人员	王宝强 李中 张树军 曹亮				
记录人： 李中	总监理工程师（签字）： 王宝强				