

监 理 日 志

工程名称：金峰（滁州）输送机械有限公司0.8MW分布式光伏发电项目

日期	2021年11月2日星期二	气候	阴	气温	10-18℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	10人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度情况	1、屋顶导轨安装 2、并网柜接线				
检查发现的问题	1、部分导轨螺丝未拧紧 2、并网柜接线电缆剥皮过长且电缆上口未做隔断				
处理措施、意见、结果	1、要求施工单位重新将导轨螺丝紧固一次 2、要求将剥皮电缆做热缩管保护并做隔板				
协调内容或其他					
记录人	李俊	总监签阅	夏新华		



扫描全能王 创建