

监 理 日 志

日期: 2020年 9月 24日

星期: 二

天气: 晴

气温: 19-27℃ 工

工程名称: 博信华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	光伏区西侧杆塔量。 造成田底或成田部分与路路路水与即处理 检查,东侧中相杆塔,有少少路白泥坝已处理 检查Mu柱头制作片头。 检查,并网杆头制作片头。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	Mu柱头制作 并网杆头制作。 东侧中相杆塔 杆头制作 验收书 11人
其它事项		
本日现场监理人员	刘 芳 芳	
记录人: 刘 芳 芳	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘 芳 芳	



施工日志

日期: 2018年11月20日

星期: 二

天气: 晴

气温: 11℃ ~ 15℃

工程名称: 烟台中德汽车零部件(天津)有限公司 1300 + 1500 分布式光伏发电站项目

监理工作概况	光伏组件到货验收 光伏支架基础预埋件验收 光伏支架基础预埋件验收, 光伏组件到货验收 光伏组件到货验收	
施工概况	施工单位 烟台中德汽车零部件有限公司	施工内容及进度 屋顶直流电缆敷设, 光伏组件 光伏组件安装及接线 11月20日 光伏电缆敷设140 户量
其它事项		
本日现场监理人员: 李心志		
记录人: 李心志		监理单位/监理单位代表(签字): 李心志



监 理 日 志

日期: 2012年10月1日

星期: 11

天气: 21

气温: 18-27 工

工程名称: 博信华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 * 1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	光伏区划新开挖。 东棚道路旁开挖深度与现圈墩不符。1000mm 开挖深度 680mm。现墩重土整平。 检查屋面防水。发现有漏水处清除重求立即 整平。现 强有雨重求做好防水工作。	
施工情况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 东棚。线管整理开挖。 屋面。6°屋面防水安装。换单玻 招以班 8人。整平以
其它事项		
本日现场监理人员 李江志		
记录人: 李江志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘若奇

