

工程现场照片记录表

站点名称:	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2022/12/21
施工单位:	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 <p>今日水印 相机 真实时间</p> <p>国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目</p> <p>工 序: 一号并网柜室外电缆沟破路 天 气: 多云-6℃ 拍摄时间: 2022.12.21 09:45 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位: 常州正奥电力工程监理有限公司</p>	 <p>今日水印 相机 真实时间</p> <p>国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目</p> <p>工 序: 组件到货 天 气: 多云-5℃ 拍摄时间: 2022.12.21 09:48 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位: 常州正奥电力工程监理有限公司</p>	
描述	室外电缆沟破路	组件到货	
现场照片	 <p>今日水印 相机 真实时间</p> <p>国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目</p> <p>工 序: 屋面檩条加固安全绳绑扎检查 天 气: 多云 0℃ 拍摄时间: 2022.12.21 15:27 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位: 常州正奥电力工程监理有限公司</p>	 <p>今日水印 相机 真实时间</p> <p>国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目</p> <p>工 序: 一号并网柜室外电缆沟埋管 天 气: 多云 0℃ 拍摄时间: 2022.12.21 15:06 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位: 常州正奥电力工程监理有限公司</p>	
描述	屋面施工安全检查	室外电缆沟埋管	

<p>现场照片</p>	 <p>今日水印 相机 真实时间</p> <p>国电电力康拓大广和平铝业分布式光伏发电项目</p> <p>工 序: 一号井附近室外电缆沟回填保温 天 气: 多云-5℃ 拍摄 时 间: 2022.12.21 15:06 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地</p> <p>监 理 单 位: 常州正泰电力工程咨询有限公司</p>	 <p>今日水印 相机 真实时间</p> <p>国电电力康拓大广和平铝业分布式光伏发电项目</p> <p>工 序: 逆变器支架安装 天 气: 多云-5℃ 拍摄 时 间: 2022.12.21 10:06 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地</p> <p>监 理 单 位: 常州正泰电力工程咨询有限公司</p>
<p>描述</p>	<p>室外电缆沟恢复</p>	<p>逆变器挂架安装</p>