

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 5 月 18 日 星期 四	天气	阴	气温	20~27℃
监理单位动态：1人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：3人					
施工机械动态：					
施工进度情况	1. 具备并网条件电站的 3MW 工程预验收。				
检查发现的问题	1. 支架挂勾安装位置错误。 2. 横山瓦电站支架、接地系统未按图纸施工。 3. 并网箱电缆头制作不合格。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位整改完成并合格，报监理复核。				
协调内容或其他					
记录人：陈伟	总监（总监代表）签阅：王成				

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称: 浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 5 月 19 日 星期 四	天气	晴	气温	21~28℃
监理单位动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 果备并网条件电站约 3 MW 工程预验收.				
检查发现的问题	1. 接地系统未找圆低施工. 2. 并网箱电缆头制作不合格.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位整改完成自检合格后再报监理复检.				
协调内容或其他					
记录人: 陈士华		总监 (总监代表) 签阅: 王德志			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 5 月 20 日 星期 六	天气	阴	气温	22~27℃
监理人员动态：1人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：5人					
施工机械动态：					
施工进度情况	资料整理，监理例会。				
检查发现的问题	会上对整改漏缺工作进行总结，业主方提出整改意见。				
处理措施、意见、结果	总包编制整改方案，提供整改报价。				
协调内容或其他	今日下发监理工作联系单(C224-01)-LX-005)-份。				
记录人：王士伟	总监（总监代表）签阅：王士伟				

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 5 月 21 日 星期 四	天气	阴	气温	19~27℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：3人					
施工机械动态：					
施工进度情况	具备并网条件电站(约3MW)工程预验收。				
检查发现的问题	1. 接地扁钢规格尺寸错误。 2. 支架(个别用户)：接地系统未按图纸施工。 3. 并网箱电缆头制作不合格。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位及时整改，自检合格后报监理预验收。				
协调内容或其他					
记录人：	陈大伟	总监（总监代表）签阅：王红山			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称:

日期	2023 年 5 月 22 日 星期 一	天气	阴	气温	22~27℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态: 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	整改缺失资料, 方案整理.				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他					
记录人: 陈伟		总监 (总监代表) 签阅: 王立			