

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 16 日

天气：晴

星期：四

气温：6℃~14℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查圈梁钢筋绑扎符合设计要求，模板到位，加固牢固，符合设计要求。 三、检查电缆井盖下料、制作焊接符合要求。 四、检查墙体粉刷到位，平整度良好，地圈梁支模加固符合要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员九人。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：基础粉刷 拍 摄 时 间：2023.11.16 14:23 天 气：晴 12℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：模板加固 拍 摄 时 间：2023.11.16 14:21 天 气：晴 12℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：