

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 18 日

天气：晴

星期：六

气温：5℃~15℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查无空鼓麻面，墙面粉刷平整度良好。 三、检查接地焊接到位，及时做好防腐。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	隆基森特新能源有限公司	一、现场施工人员六人。 二、施工队管理一人，总包管理人员三人在现场。
其 它 事 项	 昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：接地焊接 拍 摄 时 间：2023.11.18 08:18 天 气：晴 5℃  昆山兴坤物流有限公司 6MWp分布式光伏发电项目 施 工 内 容：墙体粉刷 拍 摄 时 间：2023.11.18 14:18 天 气：晴 13℃	
本日现场监理人员		胡学东
记录人:胡学东		总监理工程师: