

## 监理日记 ( )

日期: 2023 年 10 月 7 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 10~19°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	东郊区域: 检查引孔深度及间距, 符合设计要求。 西沟区域: 现场确定 1#、2#、3# 箱变位置。 巡视施工现场, 检查现场安全无隐患。	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	东郊地块光伏区: 放点 300 个, 引孔 410 个。 西沟地块光伏区: 雨后道路泥泞, 暂停施工, 和项目部 确定 1、2、3 号箱变位置。 阳朔地块光伏场区: 今日未施工。 升压站: 水泵房开挖, 电缆沟支架安装完成 10%。 主变进场道路扩展。 送出线路: 办理社会稳定手续。 集电线路: 办理手续。

	<p>现场人员、机具情况：</p> <p>东侧地块光伏场区：管理人员7人，打桩工人10人，放点1人 浇筑工人0人，装载机3台，挖机3台， 自卸卡车1台，履带式潜孔钻机5台， 空压机5台。</p> <p>西侧地块光伏场区：管理人员6人，浇筑工人0人，180米挖机1台</p> <p>升压站：项目管理人员8人，土建施工队28人，电气人员 5人，送出线路8人。</p> <p>土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机3台，钢 筋调直切断机1台，筛沙机1台，铲车1台， 挖机2台，渣土车2辆，压路机1台。</p>
--	---

其它事项	集电及送出线路塔基位置的青赔协调。	
	东侧：现场清表过慢，耽误施工进度，部分道路路基过软，重载车辆无法通 行，存在安全隐患，明天备注基础验槽。	西侧：连续降雨，道路泥泞。
	升压站：因长时间下雨，上村至东车沟里郎进场道路有多处塌陷，主变运输存 在风险，正在积极处理。	
本日现场监理人员	白仙武、王劲、朱昌秀、王孝全	
记录人：	齐英	总监（总监代表）：黄小军