

监理日记

日期: 2019 年 10 月 24 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 13~22°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>雨露: 漏缺整改。逆变站: 消缺整改。</p> <p>箱变: A23 箱变基础浇筑, B211、B213 箱变基础预浇筑, D23-D27 地下室顶板浇筑完成, A26 号杆塔组立。</p> <p>面南: 布料区组件散装及支架安装、支架基础桩孔开挖及灌浆, 30#引瓦箱底座吊运及就位, 30#引瓦箱底座吊运及就位, 30#引瓦箱底座吊运及就位, 30#引瓦箱底座吊运及就位, 30#引瓦箱底座吊运及就位, 30#引瓦箱底座吊运及就位。</p> <p>面北: 30#引瓦箱底座吊运及就位, 组件安装及散料直流水渠沟开挖及敷设, 30#引瓦箱底座吊运及就位, 30#引瓦箱底座吊运及就位, 30#引瓦箱底座吊运及就位, 30#引瓦箱底座吊运及就位。</p> <p>参加总包一起对东侧光伏区 10# 反验收。</p> <p>安全教育及进厂会议: 参加总包一起验收集电线路 B212、B214 箱变沉降前验管。</p> <p>雨露: 现场放线组的测量检查, 施工部分支架倾角不符合设计要求, 施工要求施工人员立即进行整改。</p> <p>雨露: 10# 反馈性问题包验收, 发现沙砾压块未塞, 施工单位安排整改。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>雨露班组: 3#引瓦箱支架安装、预埋件 4 块, 放件压电极、管道 2 根, 工人 30 人。</p> <p>面南班组: 协助 1# 箱变基础盖板完成, 1# 箱变 4 人, 电气工人 6 人。</p> <p>面北班组: 组件散装 38 块, 支架安装 10 组, 管理 1 人, 作业 16 人。</p> <p>雨露班组: 箱基桩孔 262 个, 支架安装 6 组, 钢料 479 块, 组合钢 26 块, 管理 2 人, 工人 28 人。</p> <p>雨露(30#引): 组件安装 30 块, 逆变器安装 3 个, 电缆沟开挖; 直流水渠穿管, 人工 2 人, 作业 4 人。</p> <p>雨露: GIS 箱体五防表制作, 逆变站: 电气柜底问题整改, 水侧和东侧排管 3 个, 安装 2 人, 土建 6 人, 道路路缘石安装。</p> <p>箱变: A26、A25 箱变施工完成, B211 箱变施工完成, D23-D27 等地下室顶板完成, 管道 4 根, 工人 20 人。</p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	王培军, 王强元, 刘培文	
记录人: 宋英	总监(总监代表): 王培军	