

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 8 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 13~24°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p><u>西向:</u> 验收 8#地块支架。巡视发现 7#地块基坑里有大量泥土需立即掏出后再浇筑，巡视发现 7#地块柱基位置偏位较多需要立即整改。 本块: 1#地块桥架制作，4#平直度电敷设 18#组件安装不平整，现场安排整改。</p> <p><u>升压站:</u> 土建消缺、碎石铺设，北侧围墙砌筑施工，站内电气消缺，包含厂家人员消缺、开关柜厂家人员消缺。</p> <p><u>进线线路:</u> G23—26 搪瓷车，G19—G26 导引绳展放。</p> <p><u>集电线路:</u> AB31 到升压站高压电缆展放、AB34、D1—D2 高压电缆终端头制作，AB36、AB38、AB39、AB40 号铁塔基础保护帽浇筑。</p> <p><u>陪审业主项目经理总包项目经理</u> 巡视检查集电线路、东郊光伏区交流电缆头制作，西向光伏区进场支架卸货及抽拉。</p> <p>下发两份通知单，因东郊光伏区交流电缆头制作不合格，停电保路铁塔个别防爆螺母紧固不到位。</p> <p><u>阳朔:</u> 现场桩基质量检查，桩基液密高站。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
	施工情况	<p><u>西向:</u> 4、5号地块桩基引孔 180 个，累计引孔 11960 个，完成率 58.4%。 1—3号地块消缺：</p> <p>7号地块桩基基础浇筑 256 个，累计浇筑 8065 个，完成率 39.4%。</p> <p>人员机具：现场管理人员 5 人，桩基引孔工人 3 人，桩机 3 台，消缺工人 7 人。 安装工人 23 人，浇筑工人 2 人，撒料 7 人，装载机 1 台，装载机操作员 1 人。</p> <p><u>阳朔(21-24)</u>：22号地块桩基引孔 220 个，累计引孔 4210 个，完成率 66.1%。 24号地块浇筑预埋件 186 个，累计完成 1349 个，完成率 19.3%。</p> <p>人员机具：现场管理 2 人，桩基引孔工人 6 人，打桩机 3 台，浇筑工 15 人。</p>

施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p><u>西向:</u> 4、5号地块桩基引孔 180 个，累计引孔 11960 个，完成率 58.4%。 1—3号地块消缺：</p> <p>7号地块桩基基础浇筑 256 个，累计浇筑 8065 个，完成率 39.4%。</p> <p>人员机具：现场管理人员 5 人，桩基引孔工人 3 人，桩机 3 台，消缺工人 7 人。 安装工人 23 人，浇筑工人 2 人，撒料 7 人，装载机 1 台，装载机操作员 1 人。</p> <p><u>阳朔(21-24)</u>：22号地块桩基引孔 220 个，累计引孔 4210 个，完成率 66.1%。 24号地块浇筑预埋件 186 个，累计完成 1349 个，完成率 19.3%。</p> <p>人员机具：现场管理 2 人，桩基引孔工人 6 人，打桩机 3 台，浇筑工 15 人。</p>

	<p>阳朔(X-27): 25-27#地块补高。 25-27#地块打桩340根,累计完成6104根,完率72.7%.</p> <p>人员机具: 现场管理人员2人, 桩基孔引孔工人8人, 桩机4台, 挖掘机2台, 挖掘机操作员2人, 27号地块撤桩工人4人.</p> <p>堆压站: 北侧围墙砌筑完成, 北侧砖石砌护墙砂浆抹面, 生活船 碎石铺设, 船体消缺, G1ST围墙碎石铺设完成正备沿 石安装.</p> <p>道路线路: G7#挂滑车, G2#挂滑车.</p> <p>人员机具: 带班人员5人, 道路线路34人, 土建13人.</p> <p>给电线路: D1、D2、AB4制作电端头完成.</p> <p>人员机具: 工程管理3人, 施工人员45人, 液压机1套、牵引机1台</p> <p>东井: 支架安装总量2636组, 当日完成9组, 累计完成2314组.</p> <p>组件安装: 总量68536块, 当日完成116块, 累计完成49112块.</p> <p>精度安装: 累计完成10台.</p> <p>人员机具: 带班10人, 打桩工人2人, 安装工人13人, 精度工2人, 电气工人6人, 装载机3台、挖机1台.</p>
--	---

其它事项	无.
------	----

本日现场监理人员	王伟、王建元、王者龙、刘德文
记录人:	朱英