

监理日记()

日期: 2024 年 7 月 11 日

天气：多云

星期: 四

气温: 21~32°C

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

| 监理工作情况 | 开站：无人消缺。 对侧站：无人施工。 集包铁路：75-D9 损坏。 |
|--|--|
| | 西调：A4地块进场修道路，A1、A2地块支架安装，组件消缺整改。 A3地块材料倒运，4-6号地块支架安装，组件消缺整改。接地 沟槽开挖；4-5号增补地块引孔。 阴朝：22、23#现场组件安装巡查。 2#电线桥架安装巡查，现场发现该区桥架支架切割，焊 接后未做防腐处理，现仍要求立即整改，并对施工单位下发整改 通知单。 |
| 上苏：桩基浇筑 888t。 东都：1#、14#、16# 组件支架消缺。15# 16#电气消缺。 | |
| 承包单位 | 施工内容及进度 |
| 施工情况 上海电力安装第一工程有限公司 | 阴朝(7-14)：组件带料 280块。 组件安装：110块，电线桥架制作 50米。 逆变器安装今日完成 3台。 人员机具：管理 2人，组件安装 23人，逆变器安装 20人，辅助 2人 4人 1台无人机带料。 阳朝(7-17)：500C插头制作 接地环网，安装桥架。 现场管理 2人，电器安装 7人。 |

| | |
|--|--|
| | <p>德能站： 19吋件安装完成。 管理人员，施工人员2人。</p> <p>上部： 桩基引孔 18个， 桩基基础设备 88个。 管理 2人， 打桩 4人， 施工工人8人， 洗物 10人， 压土机 2台。</p> <p>东侧： 12# 14# 支护组件消缺。 14# 16# 门体 电气消缺。 管理人员 8人， 安装工人 12人， 架工 6人， 电气工人 10人。</p> <p>西向： A3号地脚螺栓 支架 15组 4-6#、A2号地脚块制作 从C4插头 30组 A2、4-6号地脚安装 跨接小集线， 组屏间接地。 4-6号地脚制作逆变器交流电源头 8个。 A3 地脚箱壳 基础底板 钢筋绑扎。</p> <p>人员机具： 塔吊 7台， 清理现场 垃圾 6人， 电工 26人， 混凝土机 1台， 操作员 1人， 自臂吊 1台， 操作员 1人， 挖机 1台， 司机 2人。</p> |
|--|--|

| | | |
|----------|----------------|--------------|
| 其它事项 | 无 | |
| 本日现场监理人员 | 王安全，王冰，王登元，刘德文 | |
| 记录人： | 王安全 | 总监（总监代表）：王安全 |