

监理日记 ()

日期: 2024 年 7 月 24 日

天气: 阴转大雨

星期: 三

气温: 23 ~ 30°C.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>箱站: 漏缺整改、南侧厂家设备缺失、水泵房、危废间门, 隔断围栏、马桶故障电 缆洞积水等问题外理。</p> <p>对侧立柱: 架构及 压石 基础回填夯实, 东南侧母线支架及隔离开关 模板安装。</p> <p>集电线路: XD33—XD35 导体, 光缆敷设。 东侧: 1#井 14# 门井 电气漏缺。</p> <p>西侧: 西侧 A1、A2 地块支架及组件消缺整改, A3 地块支架安装, A2 地块组串接 地线制作安装, 4-6 号地块支架及组件消缺整改, 组串接地线制作 安装, 电缆沟槽开挖, 4-5 号地块地脚螺栓 3#L, A4 地块进场道路修筑。 参加业主项目经理包项目经理一起巡视检查东侧光伏区, 召开会议安排 问题: 现场安全隐患。</p> <p>2#共支架安装检查发现, 部分支架木模板弯曲较重, 不符合要求, 动工 要求施工单位立即整改。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>集电线路: XD33—XD35 导体完成 55%, 下雨无施工。 帽盖头、施工人员 15 人。</p> <p>阳朔 (2-24): 支架安装(含模板) 3 组。</p> <p>组件安装: 完成 520 块。 管路 31, 组件安装 15 人。</p> <p>上料、桩基孔引孔 50 个。</p>

	<p>桩基础浇筑 356个</p> <p>管理2人 打桩工人2人， 浇筑19人，履带式潜孔钻机2台，空压机2台。</p> <p>缺陷： 12# 14# 17# 电气消缺。</p> <p>从C4插头宋做保护进水生锈，等旁边补完组以后直接更换。</p> <p>12#灌注桩浇筑不合格，因天气原因未整改。</p> <p>管理2人，安装工人18人，电气9人。</p> <p>面网： A1、A2地块支架及组件消缺整改。</p> <p>A3地块支架安装。</p> <p>A2地块组串接地线制作安装。</p> <p>4-6号地块支架及组件消缺整改，组串接地线制作安装。</p> <p>管理2人，挖机1台，农用车1台，操作员2人。</p>
--	---

其它事项	无	
本日现场监理人员	王孝金 王巾，王彦元，刘德文	
记录人： <u>黄</u>	总监（总监代表）： <u>王孝金</u>	