

监理日记 ()

日期: 2024 年 7 月 25 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 23~30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升压站: 消缺整改, 南瑞厂家消缺, 水泵房水箱基础刷面漆, 隔断围栏, 马桶故障, 电缆沟积水, 舱体盖板等问题处理. 对侧站: 东南侧母线支架及隔离开关横板安装支持. 集电线路: XD33-XD35 架线, 光缆展放. 面润: 雨后湿滑无施工. 参加业主单位项目经理及总包项目经理一起巡视检查, 对侧站及附属光伏区. 13# 14# 17# 电气消缺. 22# 支架组件安装检查. 巡视现场发现 22# 箱变散热片有破损现象, 现场要求相关负责人对其进行修复, 并要求施工单位对其它箱体进行检查, 发现问题立即修复. 12# 14# 17# 电气消缺. 上苏: 桩基破孔, 场地快桩基浇筑巡查.				
施 工 情 况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">承包单位</th><th style="width: 80%;">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> 上海电力安 装第一工程 有限公司 </td><td> 集电线路: XD33, XD35 架线完成 100%. 12# 17# 电气消缺. 上苏: 孔孔 50 个, 浇筑 134 个. 桩理 2 个, 打桩 2 个, 浇筑 13 个, 最东端桩孔钻机 2 台, 空压机 2 台. 面润: 支架安装 6 组 (下午随滑槽施工). </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安 装第一工程 有限公司	集电线路: XD33, XD35 架线完成 100%. 12# 17# 电气消缺. 上苏: 孔孔 50 个, 浇筑 134 个. 桩理 2 个, 打桩 2 个, 浇筑 13 个, 最东端桩孔钻机 2 台, 空压机 2 台. 面润: 支架安装 6 组 (下午随滑槽施工).
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安 装第一工程 有限公司	集电线路: XD33, XD35 架线完成 100%. 12# 17# 电气消缺. 上苏: 孔孔 50 个, 浇筑 134 个. 桩理 2 个, 打桩 2 个, 浇筑 13 个, 最东端桩孔钻机 2 台, 空压机 2 台. 面润: 支架安装 6 组 (下午随滑槽施工).				

阳朝光伏场区：组件安装 676 块。

电缆敷设累计完成 127.4 KM。

交流电缆累计完成 2.43 KM。

逆变器安装累计 29 台。

箱变累计完成 6 个。

管理 5 人，组件安装 15 人，电气安装 7 人，巡检 12 人。

升压站：消缺整改。

对侧站：东母架构架基础及刀闸基础支模完成 40%。

管理 3 人，升压站 5 人，对侧站 6 人。

其它
事项

无

本日现场监理人员

王孝全、王印、王学云、刘德文

记录人：

王孝全

总监（总监代表）：

王孝全