

监理日记()

日期: 2023 年 12 月 5 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2 ~ 15°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>升压站: 消防管道沟及地下消防栓基坑开挖。 北侧护坡砌筑完成后美缝，西侧清水围墙砌筑完成，主变油池铁笼子制作安装，消防进风泵机组敷设，电缆固定支架刷漆，电缆孔洞防火封堵，挂电缆线挂牌。C1号铁塔组立就位。</p> <p>参加业主单位组织的升压站、阳朔、西洞、东都安全质量巡视检查。</p> <p>西洞: 3#-5#阵列安装组件，组件安装一共12组。2#地块檩条安装有少数不符合设计要求，小部分檩条与斜梁连接件的螺栓未拉紧，立即整改。</p> <p>东都: 15#16#18#区块桩基浇筑旁站，符合要求。支架辅材(拉条、抱箍连接件)进场验收，规格尺寸及镀锌层厚度符合要求，1#、12#区域拉帽整改复查验收，1#区域拉帽整改复查验收，仍有小部分拉帽未整改，要求总包方督促施工队继续整改。</p> <p>组织召开了监理例会。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
	晶科光伏	箱变基础围梁、深板浇筑累计完成 6#(9#)、10#、11#、12#、14#、15#)，引孔 9#，浇筑 69#，支架安装 17 组，组件安装 260 块。
	上海电力安装第一工程有限公司	西洞光伏区：对支架安装中发现的问题进行整改。2#3#4#阵列支架安装，组件安装，支架安装 20 组，组件安装 238 块。 箱变吊装就位累计完成 3 台。
施工情况	阳朔：未施工。	升压站：北侧护坡砌筑后美缝。
		西侧清水围墙砌筑完成约 15 米，总计完成约 210 米，总长度 350 米。

	<p>升压站场地平整，主变油池底部钢梯篦子制作。</p> <p>消防管网基坑开挖，消防管道电熔安装敷设验收。</p> <p>站区门口伸缩洞砌筑，恢复围栏拆卸的部分，螺栓复紧。挂电缆挂牌，水泵房敷设电缆，核线及接线。</p> <p>送电线路：6#组塔。</p> <p>集电线路：C3基础浇筑完成，AB14、AB15、AB27基坑开挖完成，CD1组塔完成。</p> <p>现场人员、机具情况：</p> <p>东侧：管理7人，打桩6人，安装工73人，清运队浇筑1队。 装载机2台，履带式潜孔钻机1台，空压机1台。</p> <p>西侧：管理5人，安装工19人，挖沟5人，无人机2台，无人机操作员2人。</p> <p>围墙：管理2人，清表8人，装载机1台。</p> <p>升压站：项目管理6人，土建施工队20人，电气人员12人，送电线路3人。</p> <p>土建施工队：钢筋切断机1台，钢筋弯曲机3台，钢筋调直切断机1台，筛沙机1台，铲车1台，挖机1台。</p> <p>集电线路：项目管理14人，施工人员一队14人，二队11人，三队7人。 振捣棒2台。</p>
--	--

其它事项	西沟：因道路问题组件运输车辆无法通行。 因天新地块，放炮、引孔及清筑工作停工。	
------	--	--

本日现场监理人员	王若金、王孙、金加成、李晓云	
记录人：吴英		总监（总监代表）：蔡小莲