监理日志()

日期: 2024年11月08日 天气: ____ 晴___

星期: <u>五</u> 气温: <u>16~3℃</u>

工程名称: 山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

1、尖草坪区赵家山一期项目,机械设备 8 台,一期现场组件材料缺少施工单位与材料仓库沟通中;总人数 14 人。一期组件质量问题整改,汇流箱电缆接头制作 5 个汇流箱累计完成 91%,电缆沟挖机回填 1210 米累计完成 87%,逆变器电缆线接入制作累计完成 82。二期剩余支架檩条及连接件安装 1 个大棚累计完成 76%。巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。

- 2、交城襄大养殖场: 因材料问题今日未施工, 正沟通中。
- 3、晋中物流园工商业:直流侧 15 人,10#厂房敷设直流电缆 1000 米完成 50%, 总体累计完成 87%,巡视现场检查各施工作业面符合设计要求。
- 4、中唐项目:直流侧 8 人,外线 4 人,直流电缆整改,交流电缆材料到场 4900 米累计到货 4900 米,外线电缆井开挖。今日对现场所有组件进行验收,存在问题 有桥架、线管防火封堵、MC4 插头作防水措施、爬梯、围栏满焊刷漆,固定的膨 胀螺丝多出的螺杆切掉、斜梁切口刷漆、补充爬梯口带锁封堵,三层屋顶爬梯顶部 需加高护笼,补充接地扁铁沿墙面引下、桥架末端固定、补充检修通道、连桥补焊、 爬梯固定点封堵、护笼加长调直、满焊刷漆,接地扁铁焊接面小需三角搭接,组件 边缘压片遗漏,逆变器雨棚小,爬梯顶部平台缺少,6 号屋顶组件平整度差,逆变 器线缆套管墙体固定点少,外线电缆井缺少防护警戒设备。以上问题已要求施工单 位尽快进行整改。开路电压检测 942、948、945、994、822,接地电阻检测 0.56 欧姆,符合要求。
 - 5、各施工现场未发现安全隐患,安全在可控范围之内。
- 6、下午金谷仓大厦召开监理例会,会议前学习国家能源局下发关于新能源行业三季度{2024}147号文全国安全质量事故案例通报详情,要求各单位组织人员学习,参加人员有建设、总包、设计、监理、分包、外线单位等管理人员,会议内容详见监理例会会议纪要(编号 071)。

施 工 施工单位

施工内容及进度

监理工作情况

情况		施工人员: 17万 KW 项目 27人 ; 尖草坪区现场施工 14人。
	通号工程	施工部位:
	局集团城	1、太原市 17 万 KW 项目, 晋源区(户用): 安装完成 69 户, 并网
	建工程有	69 户,并网 2.74MW。
	限公司	今日工作:交城襄大养殖场厂因材料问题今日未施工,正沟通中。
		晋中物流园工商业: 敷设直流电缆。
		中唐项目: 直流电缆整改,组件验收整改,外线电缆井开挖,接地电
		阻、开路电压检测。参加监理例会。
		2、太原市尖草坪区, (户用): 安装完成11户,并网11户,并网
		0.446MW。广立二期完成并网 2.82MW,一期混凝土屋顶并网 0.414MW。
		今日工作: 户用问题整改。
		工商业(累计获取资源约 21MW):
		今日工作: 尖草坪区赵家山项目一期汇流箱电缆接头制作,组件整改,
		电缆沟回填,逆变器电缆线接入制作。二期支架檩条及连接件安装。
		参加监理例会。
其他		
事项		
本日现场监理工作		陈渝 姜仁波 李建廷 蔡扣林
人员		
记录人: 李建廷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):高立标