

监 理 日 志

日期：2024 年 06月22日

天气：晴

工程名称:江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

气温：26～35℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：13#屋面污染确认，烟囱为内吸式除尘装置无污染，现场电缆路径及箱变位置确认。 进度情况：现场总包负责人协调办公室、施工人员进场及安全标识加工中。 材料进场情况：材料采购计划及进场时间未全部提供督促中。 安全情况：现场巡视人员安全帽穿戴齐全，督促加紧采购安全用品及防暑物资。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	
其 它 事 项	施工单位开工资料报审编制错误整改中。	
记录人:杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称	江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目	巡检日期	2024/06/22
施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	施工负责人	高涛
现场照片	 今日水印 相机 真实时间 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序: 13号屋面污染清理 拍摄时间: 2024.06.22 10:24 地 点: 上饶市·江西台鑫钢铁有限公司 监 理 单 位: 赣州正衡电力工程监理有限公司	 今日水印 相机 真实时间 江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 工 序: 勘察一二位置勘察 拍摄时间: 2024.06.22 10:48 地 点: 上饶市·320国道 监 理 单 位: 赣州正衡电力工程监理有限公司	
描述	13号屋面污染情况查看	1#2#箱变位置	