

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 01 月 21 日
 天气：多云

星期：二
 气温：2— 16℃

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查华茂配电室储能电缆桥架安装情况。 2、下午全程旁站储能进线柜安装就位、铜排连接。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有 6 人，管理人员 1 人，无机械设备投入。 1、华茂配电室储能电缆桥架安装。 2、储能进线柜就位及铜排连接。
其 他 项	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	华茂配电室储能桥架安装	
照片	 项目信息：华茂华茂化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：华茂配电室储能桥架安装 拍摄时间：2025.01.21 10:29 天气：轻度雾霾 12℃ 地点：桐桥区·华茂化村 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州远能电力工程监理有限公司 施工单位：开能电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可靠 水印 4848CYP9D9K48	 项目信息：华茂华茂化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：华茂配电室储能桥架安装 拍摄时间：2025.01.21 10:33 天气：轻度雾霾 12℃ 地点：桐桥区·华茂化村 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州远能电力工程监理有限公司 施工单位：开能电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可靠 水印 4848CYP9D9K48
文字描述	储能进线柜就位及铜排连接	
照片	 柜体：KYN28A-12 NADY诺电电力 209A 储能接入柜 KYN28A-12 双成电力 项目信息：华茂华茂化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：华茂配电室10KV母线柜就位 拍摄时间：2025.01.21 14:25 天气：轻度雾霾 14℃ 地点：桐桥区·华茂化村 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州远能电力工程监理有限公司 施工单位：开能电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可靠 水印 809BDCLLCAAM6439	 项目信息：华茂华茂化有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目 施工区域：施工区域 施工内容：华茂配电室10KV母线柜就位 拍摄时间：2025.01.21 14:23 天气：轻度雾霾 14℃ 地点：桐桥区·华茂化村 建设单位：北京京能数字科技有限公司 监理单位：常州远能电力工程监理有限公司 施工单位：开能电气股份有限公司 今日水印 相机 真实可靠 水印 809BDCLLCAAM6439
文字描述		
照片		