

监理日志（施工安全.施工质量）

日期：2025 年 7 月 24 日

天气：多云



星期： 四

气温: 27-37°C

工程名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

监 理 工 作 情 况	1、审核、签署部分施工资料。 2、检查储能设备电缆敷设消缺情况。 3、旁站储能通讯光纤保护管更换。 4、旁站储能 EMS 最后检测、微调。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	许继电气股份有限公司	今天现场共有电气设备厂家技术人员 4 人，管理人员 2 人。 1、储能消防通讯光纤保护管更换。 2、储能 EMS 设备检测、消缺。 3、储能设备部电缆敷设消缺。
其 事 他 项	无	
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

工程现场照片

文字描述	签署部分施工资料	签署部分施工资料
照片	 照片显示签署部分施工资料的场景。画面中有一张桌子，上面堆放着多份文件，其中一份文件上有红色的印章。文件下方有水印信息：绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目。施工内容：审核、签署部分施工资料。拍摄时间：2025.07.24。天气：晴 31℃。地点：绍兴区-绍兴柯桥华茂化纤。建设单位：北京京能数字科技有限公司。监理单位：常州正南电力工程监理有限公司。施工单位：许继电气股份有限公司。相机：SMOCLAP6061。	 照片显示签署部分施工资料的场景。画面中有一张桌子，上面堆放着多份文件，其中一份文件上有红色的印章。文件下方有水印信息：绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目。施工内容：审核、签署部分施工资料。拍摄时间：2025.07.24。天气：晴 30℃。地点：绍兴区-绍兴柯桥华茂化纤。建设单位：北京京能数字科技有限公司。监理单位：常州正南电力工程监理有限公司。施工单位：许继电气股份有限公司。相机：UNIBUS20LA906C。
文字描述	储能电池仓设备接线检查	储能电气设备电缆消缺
照片	 照片显示一名工人正在检查储能电池仓设备接线。工人穿着黄色安全背心、红色安全帽和灰色裤子，正在操作一个标有“电化学储能系统全氟己胺火灾抑制”的柜体。柜体内部有复杂的电气接线。画面下方有水印信息：绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目。施工内容：储能电气设备接线检查。拍摄时间：2025.07.24。天气：晴 31℃。地点：绍兴区-绍兴柯桥华茂化纤。建设单位：北京京能数字科技有限公司。监理单位：常州正南电力工程监理有限公司。施工单位：许继电气股份有限公司。相机：HDS EX407P1.335。	 照片显示一名工人正在处理储能电气设备电缆的缺陷。工人穿着黄色安全背心、红色安全帽和灰色裤子，正在操作一个标有“ningli Dard”的柜体。柜体内部有复杂的电气接线。画面下方有水印信息：绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目。施工内容：储能电气设备电缆消缺、测试。拍摄时间：2025.07.24。天气：晴 31℃。地点：绍兴区-绍兴柯桥华茂化纤。建设单位：北京京能数字科技有限公司。监理单位：常州正南电力工程监理有限公司。施工单位：许继电气股份有限公司。相机：YUC3-P0W92J2CT。
文字描述	储能消防通讯线保护管更换完成	储能 EMS 检测、消缺
照片	 照片显示一名工人正在更换储能消防通讯线保护管。工人穿着黄色安全背心、红色安全帽和灰色裤子，正在操作一个标有“电化学储能系统全氟己胺火灾抑制”的柜体。柜体内部有复杂的电气接线。画面下方有水印信息：绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目。施工内容：储能消防通讯线保护管更换。拍摄时间：2025.07.24。天气：晴 31℃。地点：绍兴区-绍兴柯桥华茂化纤。建设单位：北京京能数字科技有限公司。监理单位：常州正南电力工程监理有限公司。施工单位：许继电气股份有限公司。相机：HDS EX407P1.335。	 照片显示一名工人正在进行储能 EMS 检测、消缺工作。工人穿着黄色安全背心、红色安全帽和灰色裤子，正在操作一个标有“ningli Dard”的柜体。柜体内部有复杂的电气接线。画面下方有水印信息：绍兴华茂化纤有限公司 4.5MW/10.4MWh电化学储能电站项目。施工内容：储能 EMS 检测、消缺。拍摄时间：2025.07.24。天气：晴 31℃。地点：绍兴区-绍兴柯桥华茂化纤。建设单位：北京京能数字科技有限公司。监理单位：常州正南电力工程监理有限公司。施工单位：许继电气股份有限公司。相机：YUC3-P0W92J2CT。