

监理日志（ ）

日期：2025 年 07 月 09 日

天气：晴 雷阵雨

星期：三

气温：26~37℃

工程名称：江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1、梳理前期资料的准备情况，包括施工图纸、审批文件等。 2、向业主详细汇报前期施工的进度、质量、安全等方面情况，最后提出监理意见。 3、存在问题：图纸不到位、前期资料未报审、部分原材料的进场检验记录提交不及时，影响了资料的完整性。 4、处理措施：已向施工单位下达监理联系单，要求其图纸、资料的报审工作，监理将对整改情况进行跟踪检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山 东 中 凯 电 力 有 限 公 司	1、施工人员：管理人员 2 人、施工人员 0 人、 2、施工机械：升降车 3 台，已检查安全装置，运行正常。 3、施工进度：有雨未施工。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 工 作 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝	