## 监理日志()

日期: 2025年 08月 01日 天气: <u>晴</u>

星期: <u>五</u> 气温: <u>26~~37℃</u>

工程名称: 江西省金三角陶瓷有限公司 15MW 分布式光伏电站

	1、	施工人员佩戴安全帽、安全带等防护用具,在屋面钢结构上进行彩钢瓦拆除
	与翁	所瓦安装操作,现场有起重设备辅助材料吊运 。从作业面来看,各施工点人
监	员会	了工明确,拆除旧瓦与安装新瓦工序衔接有序,但部分区域因空间狭窄,材料
理	搬运存在一定阻碍,已要求施工方优化搬运路线。	
エ	2、	重点检查施工人员高空作业防护措施,发现个别人员安全带挂钩不规范,当
作	即要求整改,整改后复查合格。核查起重设备运行状态,包括吊具、限位装置等,	
情	均正常有效。	
况	3、对已拆除区域钢结构基层进行检查,未发现明显变形、锈蚀超标情况;随机	
	抽查新安装彩钢瓦的搭接长度、固定件间距,符合施工方案要求,但存在部分瓦	
	面平	<sup>2</sup> 整度欠佳问题,已督促施工人员调整。
	施工	施工内容及进度
	单位	旭工內谷及近皮
		1、施工人员:管理人员2人、施工人员10人、吊车1台
施工	山东	2、施工进度:施工单位今日开展厂房屋面彩钢瓦拆除与安装作业。
情况	中凯	
	电力	
	有限	
	公司	
其 他		
事项		
本日现场监		
理工作人员		陈渝
记录人: 陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈渝