

逆变器平行检查记录



工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目 逆变器编号：78 5号汇流箱 逆变器 检查日期：2017.5.1			
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损伤	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	4根 4mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	9.0V	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2R-YJV22-0.6/1KV-3X120mm ²	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人：王炳洪

确认人：曹亮

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目 逆变器编号：78 5号汇流箱 逆变器 检查日期：2017.5.1			
类别	检查项目	检查结果	备注
主体检查	型号	50KTL-C1	
	逆变器内部清理检查	无杂物	
	内部元器件检查	无损伤	
	连接件及螺栓检查	紧固	
	开关手动分合闸检查	分合正常	
	接地及孔洞阻燃封堵	已封堵	
直流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	4根 4mm ² 良好	
	电缆极性	正确	
	开路电压	9.0V	
交流侧电缆检查、测试	电缆根数、型号、绝缘性	1根 2R-YJV22-0.6/1KV-3X120mm ²	
	电缆相序	正确	
	网测电压	正常	

检查人：王炳洪

确认人：曹亮