

平行检查记录（混凝土外观）

编号:

工程名称	阳谷县新城区供水工程	检查地点	主楼
检查时间	2017年5月18日	检查方法	尺量、观察
检查部位	首层柱梁板	检查人员	王立峰

检查依据：施工图及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002

主控项目：

外观质量 ☐ 有 / ☒ 无严重缺陷

一般部位外观质量 ☐ 有 / ☒ 无蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋等质量缺陷

同条件试件 ☒ 是 / ☐ 否放置在施工现场并采取保护措施

标准养护试件 ☒ 是 / ☐ 否满足验收规范要求

一般项目：

检查内容	允许偏差 (mm)	实测误差 (mm)				
轴线位置	15	12	5	10	3	1
截面尺寸	+8, -5	-2	+3	+6	-4	+1
表面平整度	8	2	5	2	3	4
垂直度	≤5m, 为 8					
	≥5m, 为 10	8	5	3	3	2

有防水要求的混凝土基层，其阴角部位及细部处理 ☐ 是 / ☐ 否满足验收规范要求

检查结论：

经检查 ☒ 是 / ☐ 否符合设计和验收规范要求

处理记录：

无

说明：项目监理机构根据工程监理规划及细则，对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写此表。