

# 平行检验记录表

工程名称: 西昌市西溪乡兴国寺水库 20MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-026

| 检验对象分类   |             |                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备          | 设备名称                                                                                                |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |             | 生产厂家                                                                                                |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料          | 材料名称                                                                                                |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |             | 生产厂家                                                                                                |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序          | 工序名称                                                                                                | 外线 12#塔基孔桩混凝土外观检查           | 施工单位                        | 四川友联工程建设有限公司                           |
|          |             | 其他                                                                                                  |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目     | 质 量 标 准                                                                                             | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 1        | 外观质量☆       | 不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理,对经处理的部位,应重新检查验收                              | 合格                          |                             |                                        |
| 2        | 尺寸偏差☆       | 不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位,应重新检查验收 | 合格                          |                             |                                        |
| 3        | 外观质量        | 不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,应由施工单位按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷                                       | 合格                          |                             |                                        |
| 4        | 标高偏差(层高) mm | ±10                                                                                                 | 合格                          |                             |                                        |
| 检验结论     |             | 合格                                                                                                  |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |             |                                                                                                     |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 刘柄均、王洪亮     |                                                                                                     | 检验日期                        | 2018年7月29日                  |                                        |



由 扫描全能王 扫描创建