

# 平行检验记录表

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：FK-PJ-GK-07-03-006

| 检验对象分类   |            |                                                                                                     | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备         | 设备名称                                                                                                |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |            | 生产厂家                                                                                                |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料         | 材料名称                                                                                                |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |            | 生产厂家                                                                                                |                             | 使用部位                        | 关岭村                                    |
|          | 工序         | 工序名称                                                                                                | 并网柜基础混凝土外观检查                | 施工单位                        | 河南光坤能源科技工程有限公司                         |
|          |            | 其他                                                                                                  |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目       | 质量标准                                                                                                | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 外观质量☆      | 不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收                              | 符合要求                        | 现场核查                        |                                        |
| 2        | 尺寸偏差☆      | 不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收 | 符合要求                        | 钢卷尺                         |                                        |
| 3        | 外观质量       | 不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷                                       | 符合要求                        | 现场核查                        |                                        |
| 4        | 标高偏差（层高）mm | ±10                                                                                                 | 符合要求                        | 钢卷尺                         |                                        |
| 检验结论     |            | 符合要求                                                                                                |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |            | 钢卷尺                                                                                                 |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 李云         | 检验日期                                                                                                | 2017年07月31日                 |                             |                                        |