

# 平行检验记录表

工程名称：瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号：RJ-PJ-19-002

| 检验对象分类   |            | <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 工序      |         |             |            |
|----------|------------|---|---------|-------------|------------|
| 检验对象基本信息 | 设备         | 设备名称  |         | 设备型号规格      |            |
|          |            | 生产厂家  |         | 安装位置        |            |
|          | 材料         | 材料名称  |         | 材料型号规格      |            |
|          |            | 生产厂家  |         | 使用部位        | 横江村        |
|          | 工序         | 工序名称  | 支架基础砼浇筑 | 施工单位        | 润邦控股集团有限公司 |
|          |            | 其他  |         |             |            |
| 序号       | 检验项目       | 质量标准  | 质量检验结果  | 备注          |            |
| 1        | 外观质量☆      | 不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收                              | 符合要求    | 现场核查        |            |
| 2        | 尺寸偏差☆      | 不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收 | 符合要求    | 钢卷尺         |            |
| 3        | 外观质量       | 不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。防水混凝土不得有露筋、蜂窝等缺陷                                       | 符合要求    | 现场核查        |            |
| 4        | 标高偏差（层高）mm | ±10   | 符合要求    | 钢卷尺         |            |
| 检验结论     |            | 符合要求  |         |             |            |
| 检验仪器及编号  |            | 钢卷尺   |         |             |            |
| 检验人员     | 陈博文        |   | 检验日期    | 2017年10月08日 |            |

