

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCH01-PXJY-053

施工部位	风机箱板附件	检验时间	2019年09月20日
检验项目：检查箱板附件的质量及到数量。			
检验依据：出厂合格证、检验报告、发货清单。			
检验方式：用钢尺、油标卡尺、涂层测厚仪进行检测并检查、对照发货清单进行数量清点。			
问题及处理情况： 经检查对照发货清单清点：可更换箱板缺心板、螺栓 8 级 M42 缺 3 个、垫圈达克罗 M42 67 个、一个都没有、螺栓未到 48 个、一个都未到、已在发货清单上备注，质量符合要求。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
项目监理部（章）： 专业监理工程师：黄书春 日：2019年09月20日			



内蒙古金海新能源科技股份有限公司

发货清单

项目名称: 华能青海共和项目

编号: BT-FHQD-20190917-0333

承运车号: 青A74297

机型: MYSE3.2-145-100m (华能青海共和项目)

司机姓名: 马芳雄

电话:

身份证号: 632124199006012536

经销商: 青海金阳光高强度构件制造有限公司

产品名称	规格	材料	单位	每套数量	台套数量	合计	备注
可更换锚栓	M42x46-10 8.8级	42CrMo, 达克罗处理, $8\mu m \sim 16\mu m$	支	224	3	672	800长样件3根 缺14根
大螺母 8级M42	M42	35CrMo, 发黑处理	个	224	3	672	已焊接在下锚板
垫圈 发黑M42	$\Phi 13.4 \times \Phi 78$	材质 45#, 35HRC~45HRC	个	224	3	672	已焊接在下锚板
螺母 8级M42	M42	35/42CrMo, 达克罗处理	个	224	3	672	缺3个
垫圈 达克罗 M42	$\Phi 13.4 \times \Phi 78$	材质 45#, 35HRC~45HRC	个	224	3	672	未有
螺栓	M20x350 5.6级	45#	个	16	3	18	已安装在下锚板 未有
工艺拉杆			根				
工艺螺栓	M30*510		个				
随机文件	技术资料						

交货单位:

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

收货单位:

明阳智慧能源集团股份公司

交货地址:

内蒙古包头稀土高新区幸福南路85号

收货地址:

青海省海南州共和县切吉乡

经办人:

王燕

收货人:

孙岩冰

签字:

签字:

吴宁

电话:

0472-5960018

电话:

18609799611

传真:

0472-5960028

传真:

交货日期:

2019/9/17

收货日期:

2019年9月20日